



災害支援事前調理作業場[玉造]

厨房設備

厨房機器	品番	縦横高	その他
台下冷蔵庫	4161CD-EC	1200 600 800	大和冷機
台下冷蔵庫	4161CD-EC	1200 600 800	大和冷機
ガステーブルコンロ	RGC-096D	900 600 200	マルゼン
真空包装機	DPV-31HT	418 641 468	大和冷機
ブラストチラー	DBC-050V3	750 600 800	大和冷機
スチームコンベクション	iCombi Pro XS 6-1/1	850 842 754	ラショナル
食器洗浄機	DDW-HE6(13-R60)	600 600 1290	大和冷機
製氷機	IM-45M	630 450 800	ホシザキ
調理台		1200 600 800	棚付き
収納台		1200 600 800	キャビネット収納
炊飯器 3 升	RR-30S2	466 438 424	リンナイ
低温冷凍庫 -60℃	DF-300e [284L]	1264 694 848	ダイレイ
低温冷凍庫 -60℃	DF-500e [476L]	1664 758 891	ダイレイ
ショーケース	RSC-90CT-1B	900 450 1880	ホシザキ
対面冷蔵ショーケース	OHGU-Ta-900W	900 500 1150	大穂製作所





許可証

営業者の氏名
(法人にあっては、名称)

一般社団法人まがたま

営業所所在地

大阪府中央区玉造1丁目4番14号

営業所名称
(屋号又は商号)

まがたま

営業の種類

飲食店営業

許可年月日及び番号

令和 4年 7月27日 大阪市指令 大保食 第 22-4786号

許可条件

- この許可の有効期間は、令和 4年 7月27日から令和10年 7月31日までとする。
- 生食用食肉の調理加工は認めない。
- ふぐの処理を認めない。

食品衛生法第55条第1項の規定により頭書のとおり許可を受けていることを証明する。

令和 4年 7月27日

大阪市長

松井 一郎



(業務用) ガス漏えい検査・設備点検結果のお知らせ

00-880-10-1910

点検日 2025 年 11 月 6 日

検査・点検結果のお知らせを受け取り、説明を受けました。

magatama

さま

印

お客さま印はこのお知らせ用紙に頂戴致します。(メーター報告用・対象メーターリストのお知らせ用紙にもお客さま印を頂戴する場合がございます)

各メーター(点検メーター数: _____メーター)に対する結果については、「(業務用)ガス漏えい検査・ガス設備点検結果のお知らせ(メーター報告用)」 _____ 枚、または「(業務用)ガス漏えい検査・ガス設備点検結果のお知らせ(対象メーターリスト)」 _____ 枚をご確認ください。

結果は、○印の通りです。改善、改修が必要な項目につきましては、至急お手配くださいますようお願い申し上げます。

ガス漏えい検査	ガス漏えい検査を実施しました。結果は以下の通りです。		
○	法令に基づく漏えい検査(☒ 圧力保持(測定結果をご確認済み) + 検知器 ☐ 検知器のみ)の結果、異常はございませんでした。		
	お客さまのご都合により法令に基づく漏えい検査はできませんでした。可能な範囲を検知器検査した結果、異常はございませんでした。		
	ガス漏えい修理後に再検査した結果、異常はございませんでした。修理箇所() 修理方法()		
○	(対応するガス栓) でガス漏れがあり、修繕部署の緊急保安チームに引き継ぎました。対応するガス栓		
腐食点検	腐食点検を実施しました。結果は以下の通りです。		
○	目視が可能な範囲について、腐食点検を実施した結果、異常はございませんでした。		
	下記の通り腐食が確認されましたので改修をお願い致します。腐食が進行したり、腐食部分に外力が加わるとガス漏れに繋がる可能性があります。		
	()		
	腐食状況 大：全周減肉、激しい減肉、さびこぶ浮上、取始め、ネジ山なし		
	()		
	腐食状況 中：全周腐食、減肉、さびこぶあり、ネジ山一部減		
	()		
	腐食状況 小：小さい減肉、ネジ山欠け		
	() の為、(防護塗装・テープ巻き) を実施致しました。		
	() は、 ☐ 障害物 ☐ 高所 ☐ 他() の為、一部配管の目視確認ができておりません。		
○	厨房内の水の影響を受けるおそれのある場所の配管について、腐食防止対策(防食措置)の状況を確認し、異常はございませんでした。		
	厨房内の水の影響を受けるおそれのある場所の配管について、腐食防止対策(防食措置)がなされていない状況です。配管が腐食しガス漏れにつながる恐れがありますので改修をお願いいたします。お客さまからの見積依頼は次の通りです。(見積依頼はございません・見積依頼をお受けしました)		
随伴設備点検	下記の随伴設備点検を実施しました。結果は以下の通りです。		
	随伴設備点検名	点検結果	調査内容(不良項目を○で明示)
	①自動ガス遮断装置	良()・不良()	損傷の有無・本体の開閉・遮断性能・安全機能・有効期限
○	②引込管ガス遮断装置	良(/)・不良()	設置位置・プロテクターの開閉・本体の開閉・遮断性能・ガス漏れ
	③緊急ガス遮断装置	良()・不良()	別紙をご確認ください。
	④ガス漏れ警報設備	良(一式)・不良(一式)	消防設備点検結果の確認・設置位置・有効期限
	⑤圧力安定器	良()・不良()	ガス供給圧力・ガス使用中の圧力・ガス漏れ・有効期限
	⑥免震継手	良()・不良()	別紙をご確認ください。
	⑦中圧防食設備	良()・不良()	別紙をご確認ください。
	⑧専用ガバナ	良()・不良()	ガス供給圧力・ガス使用中の圧力・ガス漏れ・有効期限
	⑨小型専用ガバナ	良()・不良()	ガス供給圧力・ガス使用中の圧力・ガス漏れ・有効期限
	⑩サブメーター	良()・不良()	有効期限
その他	() の機能維持ができる標準的な期限を経過しており、今後、経年劣化により本設備の機能維持ができない恐れがありますので、お取替をお願い申し上げます。お取替をご希望の際は、下記までご連絡ください。		
	ガス機器に接続されていないガス栓には、ガス栓専用キャップのお取付をお願い致します。		
	旧型ガス栓は、万一、ゴム管(ガスソフトコード)がはずれた場合、安全装置が働かずガスが噴出致します。安全性の高いガス栓へのお取替をお願い申し上げます。お取替をご希望の際は、下記までご連絡ください。		
	中圧ガス埋設配管を標示するステッカーを _____ 枚貼替えしました。		
	改善・改修に関するご依頼事項 (お客さま資産のガス設備は有償となります)		
	経文同様にさせて頂いてます。		

〈お問い合わせ先〉

大阪ガスネットワーク(株) 大阪事業部 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 TEL 06-6586-3313

〈点検実施会社〉

(株) きんぽい

点検担当者

(業務用) ガス消費機器調査結果のお知らせ

00-880-10-1910

点検日2025年11月6日

調査結果のお知らせを受け取り、説明を受けました。

maga tama

さま

同

印

ガス機器調査結果は下記の通りです。改善・改修が必要な項目につきましては至急手配くださいますようお願い申し上げます。

適合性	供給ガス	☒	ご使用のガス機器と供給ガスとの適合性を確認した結果、異常ありません。		
調設給	給排気	☒	ガス風呂がま・湯沸器の給排気設備について目視による点検が可能な部分を調査した結果、異常ありません。		
査備	排気		下記「給排気設備改善のご通知」の通り改善をお願いいたします。		
湯沸器・風呂がま	CO濃度測定		COセンサが適切に設置され、正常に作動しているためCO測定は実施していません。(ただし業務用排気フードの場合は測定対象となります)		
CO濃度測定	小型湯沸器		CO測定値の基準値を超えています。別紙「機器の不完全燃焼、ガス漏れの改善について」を参照いただき、改善されるまでは使用禁止をお願いいたします。		
消費機器	ガス機器	☒	ガス機器および接続具からのガス漏れを確認した結果、異常ありません。		
調査	ガス機器		下記「ガス機器の使用禁止」の通り対応をしております。必要に応じガス機器の修理をお願いいたします。		
ガス漏れ警報器等	警報器	☒	ガス漏れ警報設備の調査を行った結果、異常ありません。		
その他	その他		過去にCOセンサが吹鳴した履歴がありました。ガス機器使用中に体調不良などの異常を感じた際はガス機器の使用を中止してください。		

※CO：一酸化炭素 ※COセンサ：一酸化炭素中毒を防止するためのセンサです。空気中の一酸化炭素を検知し、危険な状態を音声と光でお知らせします。		
〈ガス小売事業者名〉	大阪ガス株式会社	点検担当者
〈点検に関するお問い合わせ先〉	Daigasエナジー株式会社 カスタマーファシリティ部	高木
〈点検実施会社〉	大阪ガス株式会社	